

ADAPTADOR CEVIK PRO 25 HEMBRA A 50 MACHO



Referencia: AW-M00581SP
EAN-13: 8004386005811
Marca: CEVIK PRO



- Flexibilidad en el uso: Permite la conexión entre equipos de soldadura y accesorios que no tendrían compatibilidad directa, evitando la necesidad de comprar cables adicionales o nuevos equipos.
- Eficiencia de costos: Reduce la inversión necesaria en múltiples cables y conectores, permitiendo al usuario hacer más con menos recursos.
- Conveniencia: Simplifica el proceso de configuración del equipo de soldadura, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en la preparación para el trabajo.
- Seguridad: Asegura una conexión estable y segura entre los cables y el equipo, lo cual es crucial para prevenir accidentes debido a conexiones eléctricas deficientes.

Descripción general

El adaptador de 25 hembra a 50 macho es un dispositivo utilizado en soldadura para conectar cables de diferentes tamaños y capacidades de amperaje, facilitando la compatibilidad entre equipos y accesorios de soldadura que de otro modo no se podrían conectar directamente.

Este tipo de cable adaptador específicamente tiene un conector hembra de 10-25 mm² en un extremo y un conector macho de 35-50 mm² en el otro, diseñado para manejar diferentes intensidades de corriente y diámetros de cable. Esencialmente, permite que un cable con una conexión hembra más pequeña se adapte y use con una fuente de poder o un equipo de soldadura que requiere una conexión macho más grande.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que los conectores estén limpios y libres de cualquier suciedad o residuo antes de conectarlos. Verifica que los adaptadores encajen correctamente y estén firmemente sujetos para evitar desconexiones accidentales.

Utiliza este adaptador solo con el rango de amperaje y tamaño de cable especificados para evitar daños en el equipo. No uses el adaptador en ambientes húmedos o mojados sin la debida protección.

Almacenar el adaptador en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso para prolongar su vida útil.

Recomendaciones de mantenimiento:

Inspecciona regularmente el adaptador en busca de signos de desgaste o daño, como conexiones flojas o aislamiento deteriorado.

Limpia los conectores con un paño seco para evitar la acumulación de óxido o corrosión.

Reemplaza el adaptador si observas cualquier signo de deterioro o daño que pueda comprometer su funcionalidad o seguridad.

Características

Tipo de producto	Accesorio soldadura
------------------	---------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	2.00
-----------------------	------

Presentación	Blíster
--------------	---------